




ВА50-45Про (Протон 16)

Взаимоблокировка двух аппаратов (7006112)



	Стационарное исполнение	Выдвижное исполнение
A	1	0
B	1	0
C	12	8
D	13	9
E	13	9
F	1	1
G	1	1
H	2	2
I	2	2
J	2	2
K	1	1
L	1	1
M	2	2
N	1	0
O	4	4

D Ø 6,5 x 4,5 мм

E M3

G Ø 11 x 4,5 мм

C Ø 8 x 4,5 мм


I Ø 8 x 5,5 мм

J M4

B Ø 6,5 x 4,5 мм

H Ø 10 x 5,5 мм

O Ø 11 x 4,5 мм




$$L = 620 + 700 (H) = 1420 \text{ mm}$$

LC = 1000 (Арт. 7006163)

LC = 1500 (Арт. 7006164)




LC ≥ L




Конфигурация А

Протон Протон

1	2
0	0
1	0
0	1








Протон		
1	п	2 л
2	п	1 л















Длина тросов Lc (мм) Lc ≥ L	Артикул
1000	7006163
1500	7006164
2600	7007164
3000	7007165
3600	7007166
4000	7007167
4600	7007168
5600	7007169




































15





16











Протон 1

1





ВЗВЕДЕН



2





НЕ ВЗВЕДЕН



3





ВЗВЕДЕН



4




НЕ ВЗВЕДЕН



5



ВЗВЕДЕН





Протон 2

6





ВЗВЕДЕН



7





НЕ ВЗВЕДЕН



8





ВЗВЕДЕН



9




НЕ ВЗВЕДЕН



10



ВЗВЕДЕН




Протон 1

Протон 2



ВЗВЕДЕН




1




17d - 17g

2




3 Н·м



ВЗВЕДЕН

Конфигурация А

Протон 1	Протон 2
0	0
1	0
0	1



Протон 1			Протон 2			Test
		ВЗВЕДЕН			ВЗВЕДЕН	
1		НЕ ВЗВЕДЕН	2		ВЗВЕДЕН	✓
1		НЕ ВЗВЕДЕН	2		НЕ ВЗВЕДЕН	✗ → 17b

Протон 1			Протон 2			Test
		ВЗВЕДЕН			ВЗВЕДЕН	
2		ВЗВЕДЕН	1		НЕ ВЗВЕДЕН	✓
2		НЕ ВЗВЕДЕН	1		НЕ ВЗВЕДЕН	✗ → 17b

Протон 1			Протон 2			Test
		ВЗВЕДЕН			ВЗВЕДЕН	
1		ВЗВЕДЕН	2		ВЗВЕДЕН	✗ → 17b
2		ВЗВЕДЕН	1		ВЗВЕДЕН	✗ → 17b



Меры предосторожности

Установка данного изделия должна выполняться в соответствии с правилами монтажа и предпочтительно квалифицированным электриком. Неправильный монтаж или нарушение правил эксплуатации изделия могут привести к возникновению пожара или поражению электрическим током. Перед монтажом необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией, а также принять во внимание требования к месту установки изделия.

Запрещается вскрывать корпус изделия, а также разбирать, выводить из строя или модифицировать изделие, кроме случаев, оговоренных в инструкции. Вскрытие и ремонт изделий марки Контактёр могут выполняться только специалистами, обученными и допущенными к таким работам компанией Контактёр. Несанкционированное вскрытие или выполнение ремонтных работ посторонними лицами лишает законной силы любые требования об ответственности, замене или гарантийном обслуживании. При ремонте или гарантийном обслуживании использовать только запасные части марки Контактёр.