














КОНТАКТ СОСТОЯНИЯ ГОТОВНОСТИ К ВКЛЮЧЕНИЮ  
(пружина взведена)



7007104





Только для выдвигного исполнения

